

GEODESMO-50 (Геодесмо-50).

Геодесмо-50 – однокомпонентный низковязкий полиуретановый праймер на основе растворителя. Подходит для различных типов покрытия.

Он характеризуется очень низкой вязкостью и сбалансированной скоростью отверждения, что приводит к отличному смачиванию поверхности и глубокому проникновению праймера в различные основания, будь то пористые, малопористые и непористые основания (например, стекло или металлы). Кроме того, Геодесмо-50 может эффективно использоваться на сухом, влажном и свежееуложенном бетоне не только в качестве грунтовки, но и в качестве бюджетного защитного покрытия, увеличивая таким образом срок службы бетона.

Геодесмо-50 наносится валиком или кистью с расходом 100-500 гр/м² в зависимости от пористости основания.

Рекомендуется как грунт для:

- бетонных оснований (влажных и мокрых)
- непористых оснований,

Ограничения.

Подвержен выцветанию на открытых участках, что не влияет на качественные характеристики покрытия.

Особенности и преимущества.

- однокомпонентный;
- низковязкий
- Легко наносится, даже на мокрый бетон;
- великолепные смачиваемость, глубокое проникновение и одновременно укрывистость;
- эластичность;
- может окрашиваться;
- бюджетное решение для защиты бетона.

Подготовка основания.

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

Рекомендации по применению

Непосредственно перед применением перемешивать 2 - 3 минуты до полной однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой. Для уменьшения образования пузырей в слое, а также для сокращения расхода на пористых основаниях, Геодесмо-50 разбавляют ксилолом. Наносить валиками или кистью.

Однократного нанесения достаточно для монтажа систем Гипердесмо.

Очистка инструмента.

После использования рабочий инструмент промыть любым органическим растворителем. Валики как правило не подвергаются очистке и не применяются повторно.

Фасовка.

1 кг, 5 кг, 25 кг и

Хранение.

Может храниться в течение не менее 12 месяцев в оригинальной закрытой таре в сухих местах при температуре 5-25 С. После вскрытия использовать как можно скорее.

